

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1. 产品照片及企业信息



2ZBX-2A 型秧苗移栽机

企业名称：青州市军岩农业机械有限公司

地 址：山东省潍坊市青州市益都街道办事处刘店村西北角

邮政编码：262500

电 话：0536-3823221

传 真：0536-3823221

联 系 人：赵耀

## 2. 主要技术规格

项目	单位	设计值
型号名称	/	2ZBX-2A 型秧苗移栽机
外形尺寸（长×宽×高）	mm	1900×1710×2400
结构型式	/	悬挂式
配套动力	kW	18.4~36.8
栽植机构型式	/	吊杯式
工作行数	/	2

## 3. 安全性检验结果

序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
1	安全防护	/	各外露回转件应有安全防护装置，安全防护装置应符合 GB 10395.1 的规定	+
		/	工作时需有人在机器上操作的，其座位应能适应操作者各种工作或操作时的姿势，并保证操作者不能从座位上滑下来。应为操作者双脚提供适当的支承和防护	+
2	安全信息	/	危险部位应设有永久性安全标志，安全标志应符合 GB 10396 的规定	+
		/	说明书应给出操作和维护保养方面的安全注意事项，安全注意事项的编写应符合 GB/T 9480 的规定。旱地栽植机械的安全标志应在说明书中重现，且应清晰易懂	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”，不适用填“/”。			

#### 4. 适用性检验结果

序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果(1)
1	栽植合格率	/	$\geq 90\%$	+
2	栽植深度合格率	/	$\geq 75\%$	+
3	适用性用户调查	/	调查中“好”和“中”两项合计比例 $\geq 80\%$	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”。			

#### 5. 可靠性检验结果

序号	检验项目	单位	合格指标	检验结果(1)
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	/	$\geq 80$	+
3	故障情况	/	用户调查中机具不得出现致命故障，在一个作业季或累计工作前 120h 内不得发生严重故障	+
备注	(1) 检验结果合格填“+”，不合格填“-”。			