

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1. 产品照片及企业信息



1BZD-3.4 型高速缺口耙

生产企业：宝清县龙迪农业科技有限公司

地 址：宝清县宝清永康农机商贸城二区第 6 栋

邮政编码：155600

电 话：0469-5435357

传 真：0469-5435357

联 系 人：吴迪

2. 主要技术规格

序号	项目		单位	设计值	
1	型号名称		/	1BZD-3.4型高速缺口耙	
2	连接型式		/	悬挂式	
3	整机配置形式		/	偏置	
4	整机重量		kg	2000	
5	耙片数		个	24	
6	耙片直径		mm	610	
7	耙片间距		mm	250	
8	幅宽		mm	3400	
9	耙片偏角	常用偏角	(°)	前: 17; 后: 14	
		最大偏角	(°)	/	
10	外形尺寸	工作状态	长	mm	3000
			宽	mm	3500
			高	mm	1680
		运输状态	长	mm	2200
			宽	mm	3500
			高	mm	2450
11	轮胎	规格	/	/	
		数量	个	/	
12	轮距		mm	/	
13	油缸	规格	/	90/50-400	
		数量	个	2	
备注	设计值栏填“/”的项目, 对该样机不适用。				

3 检验结果

表 1 样品安全性检验结果

序号	项目	单位	合格指标		检验结果	单项判定
1	安全防护	/	提升锁定机构	应设置有将耙组保持在提起位置的锁定机构，使用说明书中应给出该机构的使用方法。确保发动机熄火后，锁定机构能保持耙组不降落；	/	/
		/	运输锁定机构	牵引式圆盘耙应设置运输状态锁定装置；	/	/
		/	折叠锁定机构	牵引式圆盘耙应设置运输状态锁定装置；	/	/
		/	支撑装置	应设置维修状态的支撑装置并可靠有效。	符合	+
2	安全信息	/	安全警示标志应符合 GB 10396 的规定。至少应有以下安全警示标志	操作、保养前请仔细阅读使用说明书；	符合	+
				悬挂提升系统附近，存在压碎和剪切危险；机器悬挂起落时远离机具；	符合	+
				机器运输状态时应锁紧液压油缸的锁定装置；	符合	+
				机器工作时远离机具；	符合	+
				折叠装置附近存在砸伤和剪切危险；机器折叠时远离机具；	/	/
				机器折叠时应锁紧锁定装置；	/	/
				运输宽度大于 2.10 m 的圆盘耙应在机器后部安装示廓反射器	符合	+
使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。	符合	+				
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 单项判定栏中填“/”的项目，对该样机不适用。					

表 2 样品适用性检验结果

序号	项 目	单位	合格指标	单项判定
1	碎土率	/	$\geq 60\%$	+
2	耙深稳定性变异系数	/	$\leq 17.5\%$	+
3	适用性用户意见	/	每项评价为“好”和“中”两项合计占调查总数大于等于 80%。	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

表 3 样品可靠性检验结果

序号	项 目	单位	合格指标	单项判定
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	分	≥ 80	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中均未发生严重故障、致命故障	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			