

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1、产品照片及企业信息



1ZS-320 型复式少免耕联合整地机

企业名称：龙江万巍农业机械制造有限责任公司

地 址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县七棵树镇吉祥村吉祥屯(龙房权证字第 QZ2016110214 号)

邮政编码：161100

传 真：0452-5832345

电 话：13079636576

联 系 人：王薇

2. 主要技术规格

序号	项目	单位	设计值
1	型号名称	/	1ZS-320 复式少免耕联合整地机
2	结构型式	/	悬挂式
3	工作状态外形尺寸（长×宽×高）	mm	3330×3430×1450
4	运输宽度	mm	3430
5	整机重量	kg	1450
6	配套动力	kW	154.4~191.1
7	工作幅宽	mm	3150
8	作业速度	km/h	4~7
9	作业小时生产率	hm ² /h	1.2~1.8
10	深松铲型式	/	凿形
11	深松铲数量	个	11
12	深松铲排列方式	/	3-4-4（三排）
13	深松铲铲间距	mm	320
14	深松深度	mm	300~350
15	耙组配置型式	/	偏置
16	耙组折叠方式	/	/
17	耙组设计耙深	mm	100~150
18	耙片类型	/	缺口
19	耙片数量	个	38
20	耙片直径	mm	450
21	耙片间距	mm	170
22	耙片最大偏角	°	18
23	油缸型号规格	/	/
24	油缸数量	/	/
25	地轮类型	/	/
26	地轮规格	/	/
27	地轮数量	个	/
备注	设计值栏填“/”的项目，对该样机不适用。		

3. 检验结果

表 1 样品安全性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	安全防护	/	应设置耙组运输状态和折叠状态锁定装置	/
		/	应设置机具单独停放和维修状态的支撑装置	+
		/	运输宽度大于 2.1m 时，应安装示廓反射器	+
2	安全信息	/	在机具升降、牵引挂接点等危险部位附近的明显位置上应设置安全警示标志，标志应符合 GB 10396 的规定。 应使用警告标志描述下列危险： a)运输时必须保证锁定装置处于锁定状态。 b)机具折叠、打开或者升降时，远离危险区 c)检查、维修液压管路时，应关闭动力，确保液压管路内部无压力。 d)机具作业、运输时严禁乘人。 e)作业时与机具保持安全距离。	+
			使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全警示标志应在使用说明书中复现。	+
备注	(1) 单项判定合格填“+”，不合格填“-”。 (2) 单项判定栏中填“/”的项目，对该样机不适用。			

表 2 样品适用性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	单项判定
1	耕深	cm	≥ 25	+
2	耙深	cm	10~15	+
3	碎土率	/	$\geq 55\%$	+
4	堵塞程度	/	机具未发生堵塞或发生轻微堵塞不需人工处理仍能正常作业	+
5	适用度	/	≥ 4	+
备注	单项判定合格填“+”，不合格填“-”。			

表 3 样品可靠性检验结果

序号	项 目	单 位	合格指标	检验结果
1	有效度	/	$\geq 98\%$	+
2	用户满意度	/	≥ 80 分	+
3	故障情况	/	在生产查定和用户调查中未发生严重故障、致命故障	+
备注	检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。			